

Laboratorio Diesel Rufino Gómez, SRL

Reparación de Equipos Diesel en General

Calle Juan de Morfa No. 81, Villa Consuelo, Santo Domingo, Rep. Dom.

Tels: (809) 333-5306 (809) 688-5533 Fax: (809) 685-3767 EMail: labrufinogomez@codetel.net.do

RNC 1-01-76959-9

Número: 010387

COTIZACION

Página: 1 de 1

15 Dias

Cliente: AYUNTAMIENTO PEDRO BRAND

Fecha: 25-05-2022 Valida:

REPUBLICA DOMINICANA

Condiciones: Contado Entrega:

Vendedor: EMPRESA

Codigo No.: 0000

Codigo	Descripción Producto	Cantidad	Precio unitario	Valor RD\$
1 000969	REPARACION DE INYECTORES	Und 6	8,500.00	51,000.00 *

REPARACION DE (6) INYECTORES INTERNACIONAL.

SUBTOTAL: 51,000.00

ITBIS: 9,180.00

TOTAL RD\$ 60,180.00

